



EN ISO 21420, EN 388, EN 407



CAT II

CZ **Popis:** Celokožené svářečské rukavice s tuhou manžetou. **Doporučené použití:** kovovýroba, svářeči, paliči, strojírenství a těžký průmysl.

SK **Popis:** Celokožené zvaračské rukavice s tvrdou manžetou. **Odporúčané použitie:** kovovýroba, zvarači, paliči, strojárstvo a ťažký priemysl.

EN **Description:** Leather welding gloves with tough cuff. **Recommended application:** metal fabrication, welders, engineering and heavy industry.

PL **Opis:** Skórzane rękawice spawalnicze z sztywnym mankietem. **Zalecane zastosowanie:** branża metalurgiczna, spawalnicza, budowa maszyn i przemysł ciężki.

	Materiál Materiál Material Materiał	Provedení manžety Prevedenie manžety Cuff style Styl mankietu	Velikost Velkosť Size Rozmiar	Jednotka Jednotka Unit Jednostka	Balení Balenie Packaging Opakowanie	Karton Kartón Carton Karton
CZ	dlaň: kozíková lícovka hřbet a manžeta: hovězíková štípenka	střížená, šitá	10"	1 pár	12 párů	72 párů
SK	dlaň: kozíková lícovka, chrbát a manžeta: hovädzia štípenka	strihaná, šitá manžeta	10"	1 pár	12 párov	72 párov
EN	palm: goat grain leather, back and cuff: cow split leather	cut, sewn	10"	1 pair	12 pairs	72 pairs
PL	dłoń: skóra kozia licowa, grzbiet i mankiet: dwoina bydłęca	cięty, szyty	10"	1 para	12 par	72 par



Vysvětlení piktogramů / Vysvetlenie piktogramov / Explanation of pictograms / Wyjaśnienie piktogramów

NÁROČNOST / NÁROČNOSŤ / DIFFICULTY / WYMAGANIA



Těžká náročnost

- hrubá, těžká práce vyžadující lehký úchop

Ťažká náročnosť

- hrubá ťažká práca vyžadujúca ľahký úchop

Heavy duty

- rough, heavy work requiring a light grip

Wysokie wymagania

- ciężka praca wymagająca lekkiego chwytu

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ / PRACOVNÉ PROSTREDIE / WORK ENVIRONMENT / ŚRODOWISKO PRACY



Sucho a běžná špína

- pracovní prostředí bez výskytu vlhkosti v podobě olejů, vody, maziv či tuků

Sucho a bežná špína

- pracovné prostredie bez výskytu vlhkosti v podobe olejov, vody, mazív či tukov

Dryness and common dirt

- environment without the presence of moisture in the form of oils, water, lubricants or fats

Suchość i zwykle zabrudzenia

- środowisko bez obecności wilgoci w postaci olejów, wody, smarów czy tłuszczów

SPECIÁLNI / ŠPECIÁLNE / SPECIAL / SPECJALNE



Svářečské

Zváračské

Welding

Spawalnictwo

Velikostní tabulka / Velkostná tabulka / Size chart / Tabela rozmiarów

velikost / veľkosť / size / rozmiar	délka / délka / length / długość (mm)	šířka / šířka / width / szerokość (mm)	délka dlaně / délka dlane / palm length / długość dłoni (mm)	délka manžety / délka manžety / cuff length / długość mankietu (mm)	tloušťka manžety / hrúbka manžety / cuff thickness / grubość mankietu (mm)
10	400	130	205	195	1,00

* Finální rozměr hotového výrobku se může lišit v závislosti na výrobci, střihu nebo výrobním procesu. Reálný rozměr se může lišit maximálně o 3 - 5 mm.

Koncový rozmer hotového výrobku sa môže líšiť v závislosti na výrobcovi, strihu alebo výrobnom procese. Skutočná veľkosť sa môže líšiť maximálne o 3 - 5 mm.

The final dimensions of the product may vary depending on the manufacturer, cut, or production process. Actual dimensions may vary by a maximum of 3 - 5 mm.

Ostateczny rozmiar gotowego produktu może różnić się w zależności od producenta, kroju lub procesu produkcyjnego. Rzeczywisty rozmiar może różnić się maksymalnie o 3 - 5 mm.